

■ MACHINES


ROBOT SF-1 : AUTOMATE POUR SKIS : BANDE / 2 PIERRES / AFFÛTAGE CÉRAMIQUE / TUNING / FARTAGE À CHAUD / BROSSAGE
AVEC CHARGEUR ET DECHARGEUR 12 paires



01

01 REICHMANN SF-1

REICHMANN crée une véritable révolution : un automate qui traite intégralement plus de **100 paires de skis par heure** ! Ponçage bande, mise à plat sur une première pierre, structure sur une seconde pierre, affûtage latéral céramique, tuning et désafilage sur disques gomme, fartage et lustrage, séchage. Pour tous types de skis à partir de 100 cm.



02 Chargement et déchargement automatiques
24 skis en défilement continu sur Paternoster.

03 Ecran tactile
Avec connexion internet pour télémaintenance via Reichmann Allemagne.

04 Système ingénieux et fiable de guidage des skis sans aspiration :
3 skis travaillés simultanément dans la machine.

05 Guidage SF-1
Guidage et centrage des skis adaptés à toutes les cotes existantes.

06 Déchargement SF-1
Séchage et déchargement automatique des skis.

